HI_SetGraphTimeZoneVisible

Funkcia %HI_SetGraphTimeZoneVisible

Funkcia

Funkcia **%HI_SetGraphTimeZoneVisible** umožuje vypnú zobrazenie zvolených asových pásiem.

Deklarácia

```
%HI_SetGraphTimeZoneVisible(
INT in _refId,
INT in _zoneId,
BOOL in _bVisible
)
```

Parametre

_refId	Odkaz na grafický objekt (referenná premenná).
_zoneId	Identifikátor pásma, íslo od 1,..n. Úseky, ktoré nie sú definované asovým rozsahom, majú hodnotu zoneId=0.
_bVisible	Zobrazenie/nezobrazenie asového pásma v grafe.

Popis

Funkcia umožní vypnú zobrazenie zvolených asových pásiem (napr. soboty, nedele, sviatky, od 18.00-6.00 hod., a pod.).

Príklad

```
ENTRY  TimeZones_OnClick
TIME _gbt
TIME _get

_get := %NextTime(3600, 3600, 0)
_gbt := %SubTime(_get,8*3600)

%HI_SetGraphTimes(_Graph, _gbt, _get, @TRUE)
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph,1, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("01:00:00")), %
AddTime(_gbt,%StrToRelTime("02:00:00")))
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph,2, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("03:00:00")), %
AddTime(_gbt,%StrToRelTime("04:00:00")))
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph,3, %AddTime(_gbt,%StrToRelTime("05:00:00")), %
AddTime(_gbt,%StrToRelTime("06:00:00")))
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph,1, %MakeRGB(0, 127, 0))
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph,3, %MakeRGB(255, 0, 0))
%HI_SetGraphTimeZoneVisible(_Graph,2, @FALSE)

END TimeZones_OnClick
```

Poznámka

V prípade, že sa údaje, urené pre zobrazenie v grafe, pošlú do skrytého asového pásma, budú tieto údaje pri kreslení ignorované.

Súvisiace stránky:

Funkcie pre ovládanie grafických objektov
Argumenty funkcie - typy
%HI_SetGraphTimeZone
%HI_SetGraphTimeZoneColor
%HI_SetGraphGrid
%HI_GraphTimeZoneRemove