Štartovanie procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Proces D2000 HI je možné odštartova ubovoným z nasledujúcich spôsobov.

Štartovanie procesu HI prostredníctvom ikony

1. V adresári systému D2000 sa nachádza ikona s oznaením **D2000 HI**.
2. Proces HI odštartujete dvojitým kliknutím na túto ikonu.

	- ikona procesu HI

Táto ikona sa dá vymeni ikonou s meno D2000_HI.ico umiestnenou v adresári aplikácie. Táto možnos umožuje odlíši ikony štartovania HI pre jednotlivé aplikácie.

Štartovanie procesu HI prostredníctvom ponuky Start

1. Stlate tlaidlo **Start** v avom dolnom rohu pracovnej plochy operaného systému Windows Vista a vyšší.
2. Umiestnite kurzor myši na položku **Programs**.
3. V ponuke, ktorá sa otvorí ukážte kurzorom na programovú zložku **D2000 V11.00**.
4. Kliknite na položku **D2000 HI**.

Štartovanie procesu HI z príkazového riadku

1. Stlate tlaidlo **Start** v avom dolnom rohu pracovnej plochy operaného systému Windows Vista a vyšší.
2. Vyberte položku **Run…**
3. Zadajte cestu, názov exe tvaru procesu HI (hi.exe) a štartovacie parametre procesu.
4. Stlaením tlaidla **OK** odštartujte proces HI.

Poznámka: Ak štartovaný proces HI s rovnakým menom už beží na inom poítai, zobrazí sa správa, ktorá informuje užívatea o už bežiacom procese HI, na ktorom poítai beží a meno prihláseného používatea. Užívate môže zastavi tento proces kliknutím na tlaidlo **Zastavi bežiaci proces a pokraova**.



V prípade, že HI beží lokálne, tak varovné okno ponúkne možnos prepnú sa na toto bežiace HI - tlaidlo **Prepnú na bežiaci proces**.



Súvisiace stránky:

Prístup do procesu HI
Štartovacie parametre procesu HI