GetPoint

Deklarácia

```
void (_stdcall *GetPoint)(HOBJ StId, char *Adr, PointParPtr *PtParPtr);
```

Parametre

StID	ID rodia hadaného bodu – objektu typu Stanica.
Adr	Adresa meraného bodu (Adr1).
PtParPtr	Ukazovate na štruktúru PointPar. Ak je do ukazovatea zapísaná hodnota NULL, bod sa nenašiel.

Popis

Funkcia nájde poda parametra *adresa* meraný bod danej stanice a vráti pointer na štruktúru PointPar meraného bodu, ak existuje, inak je vrátená hodnota NULL.

Súvisiace stránky:

D2000 KomAPI - call-back funkcie