Výber asového intervalu (Monitorovanie udalostí v systéme (HI))

Táto kapitola popisuje povodné používateské rozhranie pre monitorovanie ktoré je možné spusti prostredníctvom parametra príkazového riadka /OLDUI. Od verzie D2000 12.2 je k dispozícií nové používateské rozhranie okna pre monitorovanie systému.

asový interval pre monitorovanie systému

V prípade, že nevyhovuje žiaden z preddefinovaných asových intervalov pre monitorovanie systému (posledná hodina, posledných 8 hodín, at.), má užívate možnos definova vlastný interval.

Definovanie vlastného asového intervalu

a. V dialógovom okne Monitorovanie systému - Nastavenia vyberte položku **Špeciálne**.
b. Otvorí sa dialógové okno, v ktorom sa definuje asový interval.



1. V kalendári (**1**) vyberte požadovaný mesiac a rok zaiatku asového intervalu (kliknutím na políka zobrazujúce rok a mesiac). ervené políko (**4**) oznauje aktuálny dátum.
2. V kalendári (**2**) vyberte požadovaný mesiac a rok konca asového intervalu.
3. V kalendári (**1**) kliknite na poiatok asového intervalu (de) a držte stlaené tlaidlo myši.
4. V kalendári (**2**) kliknite na koniec asového intervalu intervalu (de) a pustite stlaené tlaidlo myši.
5. asový interval je možné definova aj vo vstupných políkach (**3**) zobrazujúcich vybrané dátumy (**3**).
6. Na potvrdenie nastaveného intervalu stlate tlaidlo **OK**.

Poznámka:
asový interval, ktorý sa definuje len v rámci jedného mesiaca, staí oznai len v jednom z kalendárov.