Signalizácie stavov s jedným parametrom

Vizualizácia signalizácie stavov s jedným parametrom

Farba komponentu je nastavená poda hodnoty parametra (_Value)
Neumožuje ovládanie.

Parametre:

_Value

- Typ Boolean
- Hodnota parametra nastaví farbu signalizaného prvku poda definície v zobrazovacej palete, ako aj jeho viditenos resp. neviditenos

V tabuke sú zobrazené komponenty na bielom pozadí plochy schémy a s parametrom _Value = TRUE

Variant	
Varovný trojuholník I.	
	S.com.ipesoft.lib.Warning.triangle_DI.V5.0.1
Varovný trojuholník II.	
	S.com.ipesoft.lib.Warning.triangle_DI.V5.0.2
Sequenný mód	
	S.com.ipesoft.lib.SEQ.mode_DI.V5.0
PID mód	
	S.com.ipesoft.lib.PID.mode_DI.V5.0
Varovný výkriník	
	S.com.ipesoft.lib.Exclamation.mark_DI.V5.0.V

Prezentácia komponentu poda hodnoty parametre _Value

(príklad - zobrazenie na tmavom podklade schémy, v druhom riadku príslušného prvku je zobrazený druhý stav zobrazenia - pri blikaní):

	_Value = FALSE	**_Value = TRUE**	**_Value = Invalid**

Varovný trojuholník I.			
Varovný trojuholník II.			
Sequenný mód			
PID mód			
Varovný výkriník			

Súvisiace stránky:

Knižnica grafických komponentov