# Hodnoty procesov

Možné stavy objektov typu **Proces** sú uvedené v tabuke.

| Stav objektu | Príina |
|---|---|
| Run | Proces je bežiaci. |
| Crash* | Proces sa ukonil chybou (nekorektné ukonenie). |
| Stop | Beh procesu bol ukonený korektným spôsobom. |
| WDErr* | Chyba pri komunikácii s procesom D2000 Server - Watch Dog Error (prerušený tok Watch Dog správ medzi procesom a **D2000 Serverom**). |

*Ak konfigurácia príslušného objektu typu Proces má aktívny parameter **Autoštart**, proces D2000 Server sa pokúsi proces znovu odštartova.

**Súvisiace stránky:**

Konfigurácia procesov
Procesy - položky konfiguraného okna