Okno pre zobrazenie XY grafu

Na nasledujúcom obrázku je zobrazené okno XY grafu. Zobrazenie jednotlivých astí okna závisí na vobe užívatea a tiež na vekosti okna XY grafu.



Tabuka obsahuje nasledovné stpce:

Názov	Názov priebehu (pozri parameter Popis v konfigurácii XY grafu).
Os	Rozsah íselnej osi (zvislá os), ktorá je danému priebehu priradená. **Poznámka:** Stpec sa zobrazí v tabuke v prípade, že pre daný XY graf je definovaných viac ako jedna os.
íselný údaj	Pozícia kurzora vzhadom na os x. Hodnoty v tomto stpci zodpovedajú zobrazenému údaju na x-ovej osi. **Poznámka:** Stpec sa v tabuke zobrazí v prípade, že je zapnuté tlaidlo - **Ukazovadlo**.
Minimum	Minimálna hodnota priebehu v rámci intervalu definovaného pre XY graf a pozícia na x-ovej osi uvedená v zátvorke.
Maximum	Maximálna hodnota priebehu v rámci intervalu definovaného pre XY graf a pozícia na x-ovej osi uvedená v zátvorke.
Jednotky	Technické jednotky priebehu (pozri parameter Jednotky v konfigurácii XY grafu).

Grafické priebehy sú farebne odlíšené. Dvojica tlaidiel (**2** a **3**) pri jednotlivých riadkoch tabuky farebne zodpovedá danému priebehu. Tieto tlaidlá majú nasledovné funkcie. avé tlaidlo (**2**) umožuje zapína resp. vypína príslušné priebeh. Pravé tlaidlo (**3**) zapína zobrazovanie osi priradenej danému priebehu (zvislá os - os y). Tlaidlá pri záhlaví tabuky (**1**) slúžia na vypínanie osi y. avé tlaidlo (**1**) vypína avú os, pravé tlaidlo vypína pravú os.



Po kliknutí pravého tlaidla myši nad priebehom zobrazeným v tabuke sa otvorí nasledovné popup menu:



Tabuka hodnôt ...

Zobrazenie hodnôt z XY grafu do tabuky.

Zmena rozsahu osi ...

Zmena rozsahu y-ovej osi priradenej danému priebehu. Po stlaení sa zobrazí nasledujúce dialógové okno umožujúce zmenu rozsahu danej osi.



Zvýrazni priebeh

Parameter umožuje kresli dvojnásobnú hrúbku grafického priebehu.

Súvisiace stránky:

XY graf - popis a ovládanie okna XY grafu