

D2000 HI - Human Interface

Proces HI (Human Interface - konzola operátora) zabezpečuje komunikáciu dispeerského a monitorovacieho systému D2000 s operátorom. Tento proces umožňuje zobrazovanie údajov systému pomocou grafického rozhrania GUI operaného systému Windows NT. Proces HI umožňuje:

- zobrazovanie hodnôt a stavov objektov (meraných a poítaných bodov, staníc, liniek, alarmov) v grafickej a íselnej forme,
- ovládanie výstupných objektov: digitálne výstupy analógové a celoíselné výstupy, stanice, asové výstupy,
- zobrazovanie grafov,
- zobrazovanie grafických reportov,
- prezeranie archivovaných hodnôt,
- prezeranie monitorovaných dát systému,
- štartovanie reportov,
- štartovanie povelových súborov,
- ovládanie alarmov (potvrdzovanie, blokovanie, odblokovanie).

Poznámka

- Práci s procesom D2000 Human Interface je venovaná kapitola [Práca operátora s procesom D2000 HI](#).
- Je možné spusti [Human Interface na oddelenom windows desktope](#).