

Odhlásenie z procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Odhlásenie sa z procesu HI

Po ukončení práce s procesom [D2000 HI](#) sa môžete odhlási.

Z procesu HI sa odhlásite nasledovným spôsobom:

- Vyberte položku **Odhlásenie** z ponuky **Systém**.

Aby nedošlo k zneužitiu prístupových práv operátora, ktorý sa zo systému neodhlásil a nevykonáva žiadne interakcie s procesom [D2000 HI](#), konzola operátora má implementovaný mechanizmus automatického odhlásenia užívateľa. Ak užívateľ nepracuje počas definovanej doby s procesom **D2000 HI**, dochádza k automatickému odhláseniu užívateľa. Dĺžku časového úseku, po ktorom dôjde k odhláseniu, definuje systémový administrátor individuálne pre každého užívateľa pri jeho konfigurácii v procese [D2000 CNF](#).



Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu HI](#)