

Klávesové skratky (D2000/Práca operátora s procesom D2000 HI/Prístup do procesu HI)

Klávesové skratky v procese HI

V procese [D2000 HI](#) je možné použiť nasledujúce klávesové skratky. Klávesové skratky umožňujú skúsenejším užívateľom rýchlejšie ovládanie a navigáciu procesu.

Klávesová skratka	Funkcia klávesovej skratky
F1	Otvorenie HTML pomocníka pre proces D2000 HI (help).
F2	Otvorenie zoznamu alarmov .
CTRL+B	Otvorenie Browsera (prehadávaa).
CTRL+G	Otvorenie zoznamu grafov .
CTRL+H	Prezeraťanie hodnôt z archívu .
CTRL+K	Otvorenie zoznamu asových kanálov .
CTRL+L	Prihlásenie sa do procesu D2000 HI .
CTRL+M	Otvorenie monitorovania systému .
CTRL+O	Otvorenie spoloného zoznamu zostáv, schém, grafov, reportov, asových kanálov, štruktúrovaných premenných a tabuľiek.
CTRL+P	Tla grafov a grafických schém.
CTRL+Q	Otvorenie zoznamu zostáv .
CTRL+S	Otvorenie zoznamu grafických schém .
CTRL+U	Otvorenie zoznamu štruktúrovaných premenných .
CTRL+W	Otvorenie zoznamu tabuľiek .
ALT+1 až ALT+4	Otvorenie údajov z monitorovacej databázy nastavenia v skupine Monitorovanie v okne Nastavenia konzoly (alebo Nastavenia užívateľa) – 1 až 4.
CTRL+1 až CTRL+8	Vykonanie akcie poda definovaného užívateského makra 1 až 8.
SHIFT+F2 až SHIFT+F9	Odštartovanie externého nástroja poda konfigurácie 1 až 8.
SHIFT + pravé tlaidlo myši	Použitím tejto skratky akcie nad otvorenou grafickou schémou sa všetky objekty použité v danej schéme zobrazia v okne Browsera .
CTRL+SHIFT + pravé tlaidlo myši	Použitím tejto skratky akcie nad otvorenou grafickou schémou sa zobrazia základné informácie schémy, tlaidlá Proces info - systémové informácie procesu HI a Editácia objektu o umožňuje priame otvorenie grafickej schémy na editáciu za predpokladu že je spustená konzola grafického editora.
ALT+F1	Otvorenie okna Systémové informácie .



Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu HI](#)