

# **Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (Qi) (D2000 /Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)**

## **Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (QI)**

Po kliknutí na grafický objekt, ku ktorému je na ovládanie pripojený meraný bod typu QI (quadrat vstup), sa otvorí ovládacie okno, ktoré má identický vzhľad ako [ovládacie okno digitálnych vstupných bodov \(DI\)](#).