

# Prenesenie parametrov do reportu v MS Excel (HI)

## Prenesenie parametrov do reportu v MS Excel.

**Upozornenie:** Objekt **Reporty** nie je od verzie D2000 V10.037 podporovaný a prístup k nemu v prostredí procesu D2000 HI je odstránený.

Po otvorení reportu typu MS Excel sa proces [D2000 HI](#) pokúsi zavola procedúru:

```
Sub LogonFromHI(Name As String, Password As String, Server As String, User As String)
'Name          - meno užívateľa
'Password      - heslo, s ktorým je užívateľ prihlásený
'Server        - parameter /S, s ktorým bol spustený proces HIP
'User          - parameter /W, s ktorým bol spustený proces HIP
```

ktorá môže byť v rámci reportu implementovaná. Výkonný kód procedúry môže vykona aktualizáciu obsahu reportu. Parametre sú využívané pre prihlásenie k systému D2000, ak report využíva napríklad rozhranie **D2000 VBApi**.

Pri [zmene parametrov](#) z prostredia procesu [D2000 HI](#) sú opäť volané procedúry, ktoré môžu aktualizovať zobrazené hodnoty:

- Zmena časového intervalu

```
Sub SetTimesFromHI(sTime As Date, eTime As Date)
```

sTime - začiatok nového časového intervalu  
eTime - koniec nového časového intervalu

- Zmena textového parametra

```
Sub SetStringFromHI(sPar As String)
```

sPar - hodnota nového textového parametra

- Zmena číselných parametrov

```
Sub SetNumsFromHI(I1 As Double, I2 As Double)
```

I1 - hodnota prvého číselného parametra  
I2 - hodnota druhého číselného parametra

Žiadna z uvedených procedúr nemusí byť implementovaná.

**Poznámka:** Ak je Workbook otvorený v rámci procesu [D2000 HI](#), MS Excel automaticky nevolá procedúru.

```
Sub Auto_Open()
```

Potrebné inicializácie je preto potrebné vykonať v rámci procedúry **LogOnFromHI**, ktorú automaticky volá proces [D2000 HI](#) po otvorení reportu.



Súvisiace stránky:

[Zmena parametrov reportu](#)