

# Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (Qi) (D2000 /Práca operátora s procesom D2000 HI/Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

## Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (Qi)

Po kliknutí na grafický objekt, ku ktorému je na ovládanie pripojený meraný bod typu QI (quadrat vstup), sa otvorí ovládacie okno, ktoré má identický vzhad ako [ovládacie okno digitálnych vstupných bodov \(DI\)](#).