


Ukonenie procesu GrEditor

Ukonenie procesu D2000 GrEditor

Proces [D2000 GrEditor](#) ukoníte jedným z nasledujúcich spôsobov:

- Vyberte položku **Koniec** z ponuky **System**.
- Stlačte kombináciu kláves Alt + F4.
- Stlačte tlačidlo  nachádzajúce sa v pravom hornom rohu okna grafického editora



Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu D2000 GrEditor](#)
[Štartovanie procesu D2000 GrEditor](#)
[Prihlásenie sa do procesu D2000 GrEditor](#)
[Odhlásenie sa z procesu D2000 GrEditor](#)