



Konfigurácia externých nástrojov (HI)

V procese **D2000 HI** je možné definovať tzv. externé nástroje, ktoré umožňujú štartovať rôzne externé aplikácie priamo z prostredia procesu. Definované externé nástroje sa priradia ku tlačidlám 1 až 8 v **užívateľskom nástrojovom paneli**. Jednotlivé aplikácie priradené k tlačidlám sa potom štartujú stlačením príslušného tlačidla v nástrojovom paneli alebo pomocou klávesovej skratky (SHIFT+F2 až SHIFT+F9).

Definícia externých nástrojov prebieha v nasledujúcom dialógovom okne.



Konfigurácia externého nástroja

1. Vyberte položku **Externé nástroje** z ponuky **Konfigurácia**. Otvorí sa konfiguračné okno "Externé nástroje".
2. Stlačte tlačidlo . Do tabuľky sa pridá nový riadok (v prvom stĺpci oznaený textom "Nová položka").
3. Zadáajte popis nového externého nástroja. Tento popis prepíše text "Nová položka". Možno použiť **Slovník** (pre otvorenie stlačte **CTRL+L**).
4. Definujte cestu k exe tvaru externej aplikácie - položka **Cesta**.
5. Do vstupného políka **Pracovný adresár** zadajte pracovný adresár externej aplikácie a do políka **Parametre** zadajte štartovacie parametre externej aplikácie.
6. Ak chcete zaradiť externý nástroj do ponuky **Nástroje** v hlavnom nástrojovom paneli, zaškrtnite políko **Uloži aj do menu**.
7. Stlačte tlačidlo **Uloži**.