


Užívateľský nástrojový panel (HI)



Užívateľský nástrojový panel obsahuje v závislosti na konfigurácii tri asti:

- [Monitorovanie](#) (as 1)
- [Užívateľské makrá](#) (as 2)
- [Externé nástroje](#) (as 3)

Monitorovanie

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne štyri tlačidlá označené íslami 1 až 4. Parametre pre jednotlivé tlačidlá sa definujú v okne **Nastavenia konzoly** (prípadne **Nastavenia užívateľa**), as [Monitorovanie](#).

Užívateľské makrá

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne osem tlačidiel, ktoré sú označené íslami 1 až 8. Stlačením príslušného tlačidla sa vykoná užívateľské makro priradené k tomuto tlačidlu. Viac informácií o definovaní užívateľských makier nájdete v kapitole [Konfigurácia užívateľských makier](#).

Externé nástroje

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne osem tlačidiel, ktoré sú označené íslami 1 až 8. Stlačením príslušného tlačidla sa odštartuje externá aplikácia priradená k tomuto tlačidlu. Viac informácií o definovaní externých nástrojov nájdete v kapitole [Konfigurácia externých nástrojov](#).



Súvisiace stránky:

[Nástrojové panely](#)