

CreateList

Deklarácia

```
LinListH (_stdcall *CreateList)(void);
```

Popis

Funkcia vytvorí nový lineárny zoznam.

Návratová hodnota

Handle na vytvorený lineárny zoznam.



Súvisiace stránky:

[D2000 KomAPI - call-back funkcie](#)