


# Užívateľský nástrojový panel (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Užívateľský nástrojový panel obsahuje v závislosti na konfigurácii tri asti:



- [Monitorovanie](#) (as 1)
- [Užívateľské makrá](#) (as 2)
- [Externé nástroje](#) (as 3)

## Monitorovanie

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne štyri tlačidlá označené íslami 1 až 4. Parametre pre jednotlivé tlačidlá sa definujú v okne **Nastavenia konzoly** (prípadne **Nastavenia užívateľa**), as [Monitorovanie](#).

## Užívateľské makrá

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne osem tlačidiel, ktoré sú označené íslami 1 až 8. Stlačením príslušného tlačidla sa vykoná užívateľské makro priradené k tomuto tlačidlu. Viac informácií o definovaní užívateľských makier nájdete v kapitole [Konfigurácia užívateľských makier](#).

## Externé nástroje

Táto as nástrojového panelu obsahuje maximálne osem tlačidiel, ktoré sú označené íslami 1 až 8. Stlačením príslušného tlačidla sa odštartuje externá aplikácia priradená k tomuto tlačidlu. Viac informácií o definovaní externých nástrojov makier nájdete v kapitole [Konfigurácia externých nástrojov](#).



Súvisiace stránky:

[Nástrojové panely](#)