

HI_SetEmptyIntervalsVisible

Funkcie %HI_SetEmptyIntervalsVisible, %HI_GetEmptyIntervalsVisible

Funkcie

Funkcia %HI_SetEmptyIntervalsVisible nastaví pre zobrazova typu [Graf](#) vynechávanie asových intervalov bez dát pri kreslení grafického priebehu.

Funkcia %HI_GetEmptyIntervalsVisible vráti nastavenie - vynechávanie asových intervalov bez dát v zobrazovai typu [Graf](#).

Deklarácia

```
%HI_SetEmptyIntervalsVisible(  
    INT in refId,  
    BOOL in bVisible  
)  
  
BOOL %HI_GetEmptyIntervalsVisible(  
    INT in refId  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
bVisible	TRUE - zapnutie vynechávania asových intervalov bez dát. FALSE - vypnutie vynechávania asových intervalov bez dát.



Súvisiace stránky:

- [Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
- [Argumenty funkcie - typy](#)
- [Funkcia %HI_SetEmptyIntervalDuration](#)