

Hodnoty procesov

Možné stavy objektov typu **Proces** sú uvedené v tabuľke.

Stav objektu	Príčina
Run	Proces je bežiaci.
Crash*	Proces sa ukonil chybou (nekorektné ukonenie).
Stop	Beh procesu bol ukončený korektným spôsobom.
WDErr*	Chyba pri komunikácii s procesom D2000 Server - Watch Dog Error (prerušený tok Watch Dog správ medzi procesom a D2000 Serverom).

*Ak konfigurácia príslušného objektu typu [Proces](#) má aktívny parameter **Autoštart**, proces [D2000 Server](#) sa pokúsi proces znovu odštartovať.



Súvisiace stránky:

[Konfigurácia procesov](#)

[Procesy - položky konfigurovaného okna](#)