

HI_SetGraphInfo

Funkcia %HI_SetGraphInfo

Starý názov funkcie

%HI_SetDiatrendInfo

Funkcia

Funkcia nastaví užívateský popis priebehu v grafe pripojenom k zobrazovacu typu **Graf** alebo **XY Graf** (ria diaca funkcia).

Deklarácia

```
%HI_SetGraphInfo(  
    INT in refId,  
    INT in index,  
    TEXT in popis  
    [, TEXT in jednotky]  
)
```

Parametre

refId	Odkaz na zobrazova (referenná premenná).
index	Poradové číslo grafického priebehu.
popis	Užívateský popis grafického priebehu.
jednotky	Technické jednotky.

Príklad

Príklad znázorzuje popis grafu (ktorému je priradená referenná premenná `_graf`) zobrazujúci priebeh hodnoty objektu Sec pred a po vykonaní procedúry `btn_OnClick`, priom `btn` je meno referennej premennej pre grafický objekt tlaidlo.

Pre vykonaním procedúry:

	Bod	0s	Vyčítaná	Posledná	Jednotky	
■	Aktuálna sekunda	0.100		33		■

Po vykonaní procedúry:

	Bod	0s	Vyčítaná	Posledná	Jednotky	
■	Popis	0.100		15		■

Procedúra:

```
ENTRY btn_OnClick  
    %HI_SetGraphInfo(_graf, 1, "Popis")  
END btn_OnClick
```



Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)
[Argumenty funkcie - typy](#)