

Stavy procesných alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Procesné alarmy sa môžu nachádzať v rôznych stavoch. Prehľad jednotlivých stavov je uvedený v tabuľke.

Stav alarmu	Príčina
Normálny (NoAlarm)	Nenastala podmienka pre vznik procesného alarmu.
Alarm	Nastala podmienka pre vznik procesného alarmu.
Kvitovaný (Potvrdený)	Procesný alarm bol potvrdený obsluhou.
Blokovaný	Alarm bol zablokovaný obsluhou, alebo pri konfigurácii alarmu v procese D2000 CNF bola vybraná voľba Silent .
Nekvitovaný	Pre povinne kvitovaný stavový alarm je splnená podmienka pre zánik alarmu skôr, ako bol kvitovaný.



Súvisiace stránky:

[Grafické symboly alarmov](#)