

Grafické symboly alarmov (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Grafické symboly znázorujúce stav alarmu sa nachádzajú naavo od názvu alarmu v stpcí **Meno**.

Význam jednotlivých grafických symbolov pre jednotlivé stavy alarmov vysvetluje nasledujúca tabuка.

Symbol	Stav alarmu
	Stav Normal
	Kvitovaný (potvrdený) stav
	Nekvitovaný stav
	Stav Alarm
	Blokovaný stav
	Neznámy stav

Neznámy stav nastane len v prípade, že proces [D2000 Alarm](#) nie je bežiaci.