

Sledovanie monitorovania

Udalosti zachytené monitorovaním, t.j. zapísané do monitorovacej databázy je možné zobrazovať v prostredí procesu [D2000 HI](#).

Prezeranie monitorovacej databázy v procese HI

1. Vyberte položku **Monitorovanie** z ponuky **Otvor**, alebo kliknite na tlačidlo **Monitorovanie** v nástrojovom paneli.
2. Otvorí sa dialógové okno „Monitorovanie systému - Nastavenia“ (popis okna [»](#)), v ktorom sa definujú požiadavky na informácie z monitorovacej databázy.
3. V dialógovom okne nastavte jednotlivé parametre zobrazenia monitorovacích údajov a stlačte tlačidlo **OK**.



Súvisiace stránky:

[Popis okna „Monitorovanie systému - Nastavenia“](#)
[Zobrazovanie údajov z monitorovacej databázy - popis okna](#)