

# HI\_SetGraphTimeZoneColor

## Funkcia %HI\_SetGraphTimeZoneColor

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetGraphTimeZoneColor** umožňuje zapnú farebné zvýraznenie asových pásiem v grafe.

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphTimeZoneColor(  
  INT in _refId  
  INT in _zoneId  
  INT in _zoneColor  
)
```

### Parametre

<b>_refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>_zoneId</b>	Identifikátor pásma, číslo od 1..n. Úseky, ktoré nie sú definované asovým rozsahom majú hodnotu zoneId=0.
<b>_zoneColor</b>	Farba pásma.

### Popis

Funkcia umožní zapnú farebné zvýraznenie asových pásiem v grafe. Farba rovnajúca sa 16#1000000#, ruší predošlé nastavenie farby pásma. Pásmo sa vykreslí podkladovou farbou grafu.

### Príklad

```
ENTRY TimeZones_OnClick  
TIME _gbt  
TIME _get  
  
_get := %NextTime(3600, 3600, 0)  
_gbt := %SubTime(_get, 8*3600)  
  
%HI_SetGraphTimes(_Graph, _gbt, _get, @TRUE)  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 1, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("01:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("02:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 2, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("03:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("04:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 3, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("05:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("06:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph, 1, %MakeRGB(0, 127, 0))  
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph, 3, %MakeRGB(255, 0, 0))  
%HI_SetGraphTimeZoneVisible(_Graph, 2, @FALSE)  
  
END TimeZones_OnClick
```



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)  
[Argumenty funkcie - typy](#)  
[%HI\\_SetGraphTimeZone](#)  
[%HI\\_SetGraphTimeZoneVisible](#)  
[%HI\\_SetGraphGrid](#)  
[%HI\\_GraphTimeZoneRemove](#)