

# HI\_SetGraphTimeZoneVisible

## Funkcia %HI\_SetGraphTimeZoneVisible

### Funkcia

Funkcia **%HI\_SetGraphTimeZoneVisible** umožňuje vypnú zobrazenie zvolených asových pásiem.

### Deklarácia

```
%HI_SetGraphTimeZoneVisible(  
    INT in _refId,  
    INT in _zoneId,  
    BOOL in _bVisible  
)
```

### Parametre

<b>_refId</b>	Odkaz na grafický objekt ( <a href="#">referenná premenná</a> ).
<b>_zoneId</b>	Identifikátor pásma, číslo od 1...n. Úseky, ktoré nie sú definované asovým rozsahom, majú hodnotu zoneId=0.
<b>_bVisible</b>	Zobrazenie/nezobrazenie asového pásma v grafe.

### Popis

Funkcia umožní vypnú zobrazenie zvolených asových pásiem (napr. soboty, nedele, sviatky, od 18.00-6.00 hod., a pod.).

### Príklad

```
ENTRY TimeZones_OnClick  
TIME _gbt  
TIME _get  
  
_get := %NextTime(3600, 3600, 0)  
_gbt := %SubTime(_get, 8*3600)  
  
%HI_SetGraphTimes(_Graph, _gbt, _get, @TRUE)  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 1, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("01:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("02:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 2, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("03:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("04:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZone(_Graph, 3, %AddTime(_gbt, %StrToRelTime("05:00:00")), %  
AddTime(_gbt, %StrToRelTime("06:00:00"))) )  
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph, 1, %MakeRGB(0, 127, 0))  
%HI_SetGraphTimeZoneColor(_Graph, 3, %MakeRGB(255, 0, 0))  
%HI_SetGraphTimeZoneVisible(_Graph, 2, @FALSE)  
  
END TimeZones_OnClick
```

### Poznámka

V prípade, že sa údaje, určené pre zobrazenie v grafe, pošlú do skrytého asového pásma, budú tieto údaje pri kreslení ignorované.



#### Súvisiace stránky:

[Funkcie pre ovládanie grafických objektov](#)

[Argumenty funkcie - typy](#)

[%HI\\_SetGraphTimeZone](#)

[%HI\\_SetGraphTimeZoneColor](#)

[%HI\\_SetGraphGrid](#)

[%HI\\_GraphTimeZoneRemove](#)