
















Hlavný nástrojový panel (HI)

Význam jednotlivých tlačidiel hlavného nástrojového panelu je uvedený v nasledujúcej tabuľke.

	Tlač grafov a grafických schém.
	Posielanie správ v procese D2000 HI . »
	Otvorenie zostavy grafických informaných okien. »
	Otvorenie grafickej schémy. »
	Otvorenie grafu. »
	Zobrazenie aktívnych a blokovaných alarmov. »
	Otvorenie prehliadača objektov systému D2000 - Browser. »
	Prezeranie monitorovacej databázy. »
	Prezeranie archívu historických hodnôt. »
	Prezeranie dát asového kanála. »
	Práca so štruktúrovanými premennými. »
	Práca s tabuľkami. »
	Konfigurácia zostáv (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraovanie do logických skupín). »
	Konfigurácia grafov (vytvorenie, zmena, zrušenie, zaraovanie do logických skupín). »
	Zobrazenie pomocníka procesu D2000 HI (help).



Súvisiace stránky:

[Nástrojové panely](#)