

Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (QI) (HI /Sledovanie a ovládanie objektov systému D2000)

Ovládanie štvorstavových vstupných bodov (QI)

Po kliknutí na grafický objekt, ku ktorému je na ovládanie pripojený meraný bod typu QI (quadrat vstup), sa otvorí ovládacie okno, ktoré má identický vzhľad ako [ovládacie okno digitálnych vstupných bodov \(DI\)](#).