

Organizovanie grafických informaných okien na ploche HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Okná otvorené na pracovnej ploche procesu **D2000 HI** je možné podľa potreby ubovone organizova - rozmiestova, presúva, mení ich veľkosť.

Presúvanie okien

Každé okno otvorené na ploche procesu **D2000 HI** (schéma, graf, ovládacie okno, informané okno a pod.) je možné umiestniť na požadovanú pozíciu v rámci pracovnej plochy procesu **D2000 HI**.

Presunutie okna


1. Umiestnite kurzor myši nad titulok okna.
2. Stlačte a držte tlačidlo myši a držte ho stlačené.
3. ahaďte titulok a na žiadanej pozícii tlačidlo myši uvoľníte.

Automatické rozmiestovanie okien

Grafické informané okná (schéma, graf) otvorené na ploche HI je možné s využitím funkcií procesu HI rozmiestovať:

- do kaskády – výberom položky **Kaskáda** z ponuky **Okná**,
- horizontálne – výberom položky **Rozmiestni horizontálne** z ponuky **Okná**,
- vertikálne – výberom položky **Rozmiestni vertikálne** z ponuky **Okná**.

Maximalizovanie okien

Ak maximalizujete grafické informané okno (tlačidlo  v titulkovom pruhu okna), vyplní toto okno celú pracovnú plochu procesu HI. Zároveň sa názov tohto okna objaví v titulkovom pruhu okna HI. Okno sa tak stáva akýmsi podkladom HI, nad ktorým môžu byť otvárané ďalšie grafické informané okná.