

Oznaovanie alarmov v zozname (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Jednotlivé alarmy v zozname sa oznaujú kliknutím myši na názov alarmu. Na vykonanie operácie nad skupinou viacerých alarmov je nutné tieto alarmy najprv oznai, priom je možné oznai súvislú alebo nesúvislú skupinu alarmov.

Oznaenie súvislej skupiny alarmov

1. Kliknite myšou na prvý alarm v skupine.
2. Stlať klávesu **Shift** a držte ju stlačenú.
3. Kliknite myšou na posledný alarm v skupine.

Oznaenie nesúvislej skupiny alarmov

1. Stlať klávesu **Ctrl** a držte ju stlačenú.
2. Klikaním myši na názvy alarmov postupne pridávajte do skupiny požadované alarmy.

Poznámka

- Všetky alarmy v zozname sa oznaia stlačením kombinácie kláves CTRL+A.