


Ukonenie procesu HI (Práca operátora s procesom D2000 HI)

Proces **D2000 HI** ukoníte výberom položky **Koniec** z ponuky **Systém**.

Poznámka: Na vykonanie tejto inosti musí mať operátor povolenú možnosť ukončiť proces **D2000 HI**.

Proces D2000 HI môže v prípade chyby skončiť s chybovým hlásením popisujúcim chybu ako napríklad:



Poznámka: Funkcionalita je podmienená prítomnosťou procesu "d2ch.exe" v adresári, kde sa nachádza program "HI.exe".

 Súvisiace stránky:

[Prístup do procesu HI](#)