

Command (Zoznam funkcií)

Funkcia	Funkcia Command slúži na zaslanie textového povelu uritému klient procesu systému D2000, alebo procesu D2000 Server . Zoznam textových príkazov sa v dôsledku vývoja systému zvažuje. Ich aktuálny zoznam je možné získa prostredníctvom procesu D2000 Application Manager .
Deklarácia	APIRET Command (const char *cmd, HOBJ procesId, const char *procesName, int bTransAct);
Parametre	Parameter <i>cmd</i> predstavuje textový príkaz ktorý bude zaslaný procesu. Parameter <i>procesId</i> je jednoznambý identifikátor procesu v systéme. Ak je 0, je použitý parameter <i>procesName</i> ktorý musí obsahova meno klient procesu. Ak je <i>procesId</i>=0 a <i>procesName</i> je NULL alebo prazdný reazec, textový povel bude zaslaný procesu D2000 Server. Parameter <i>bTransAct</i> uruje, i bude volanie funkcie Command vykonané synchronne (bTransAct != 0) alebo asynchronne (bTransAct = 0). Pri asynchronnom vykonávaní povelu je tento do systému zaslaný ako žiados a funkcia neaká na jej dokonenie. Pri synchronnom vykonávaní povelu funkcia aká na jeho dokonenie. Toto umozuje testova jeho úspešné (alebo neúspešné) vykonanie.

Návratový kód

Kód	Popis
API_OK	Korektné otvorenie objektu.
API_TimeoutError	Pri synchronnom vykonávaní bol prekroený maximálny as.
API_TR_Abort	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_TR_Error	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_TR_Ignored	Pri synchronnom vykonávaní neúspešné vykonanie povelu.
API_ParamError	Nekorektné parametre.



Súvisiace stránky:

[ObjApi - Výkonné funkcie](#)