

Spôsoby zobrazovania hodnôt

Spôsoby zobrazovania hodnôt objektov v systéme D2000

Zobrazovanie hodnôt objektov v grafických schémach je popísané v kapitole [Pripojovanie grafického objektu na zobrazenie](#).

Pre zobrazenie hodnôt objektov mimo grafických schém (napr. browser v procese [D2000 HI](#), ovládacie dialógy, aktuálne hodnoty v grafoch) sa použijú nasledovné možnosti v uvedenom poradí:

1. Zobrazí sa [Stavový text](#), ak je definovaný pre zobrazovanú hodnotu objektu.
2. Zobrazí sa [Systémový text](#), ak je definovaný pre danú hodnotu alebo atribút objektu.
3. Hodnota sa zobrazí podľa [Transformanej palety](#), ak je pre objekt definovaná.
4. Použije sa prednastavené zobrazenie, ktoré sa snaží zobraziť hodnotu objektu s maximálnou presnosťou.



Súvisiace stránky:

[Zobrazovanie údajov v systéme D2000](#)